

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra xác định khối lượng hiện trạng trường TH-THCS Kroong

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại Trường TH-THCS Kroong, xã Ngọc Bay chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở vật chất, các công trình cấp thiết phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường với các thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện phòng Kinh tế xã Ngọc Bay:

- Ông: Phan Khắc Lương Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Công Vĩnh Chức vụ: Chuyên viên

3. Đại diện Trường TH-THCS Kroong:

- Ông: Nguyễn Đức Hải Chức vụ: Hiệu trưởng

B. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục kiểm tra, đánh giá:

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn 2.

- Nhà học 04 phòng (01 tầng);
- Tường rào 03 mặt.

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn Kroong Klah

- Nhà học 04 phòng+khu vệ sinh (01 tầng).
- Nhà học 02 phòng (01 tầng)

2. Hiện trạng công trình:

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn 2.

- Nhà học 04 phòng (01 tầng): Tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; lớp vữa trát bị bung dột nhiều vị trí; Sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại mục nát; Nền lát gạch hoa xi măng bị dột, bề vữa nhiều chỗ; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- Tường rào 03 mặt: Tường rào lưới B40 bị mục nát, gỉ sét, trụ bị gãy đổ, không đảm bảo an toàn tài sản của nhà trường;

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn Kroong Klah

- Nhà học 04 phòng+khu vệ sinh (01 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; Lớp vữa trát bị bung dột nhiều vị trí; Trần la phong tôn bị bung, nguy cơ rơi, đà trần gỗ bị mối mọt, hư hỏng hầu hết; sê nô bị thấm, gây rêu mốc;

cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại mục nát; Nền lát gạch hoa xi măng bị bị dột, bề vỡ nhiều chỗ; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được; Thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp bị hư hỏng, đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, không sử dụng được.

- Nhà học 02 phòng (01 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; lớp vữa trát bị bung dột nhiều vị trí; Trần la phong tôn bị bung, nguy cơ rơi, đà trần gỗ bị mối mọt, hư hỏng hầu hết; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại mục nát; Nền lát gạch hoa xi măng bị bị dột, bề vỡ nhiều chỗ; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

3. Phương án sửa chữa

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn 2.

- Nhà học 04 phòng (01 tầng):

- + Sơn tường trong và ngoài ; Chống thấm Sê nô ;
- + Thay mới cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại;
- + Thay mới gạch nền ;
- + Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị,

- Tường rào 03 mặt: Làm mới;

* TH-THCS Kroong - Điểm trường thôn Kroong Klah

- Nhà học 04 phòng+khu vệ sinh (01 tầng):

- + Sơn tường trong và ngoài bị;
- + Thay trần la phong; Chống thấm sê nô bị thấm;
- + Thay mới cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại mục nát; Lát mới gạch nền những chỗ bị bị dột, bề vỡ nhiều chỗ;
- + Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng;
- + Thay mới thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp

- Nhà học 02 phòng (01 tầng):

- + Sơn lại tường trong và ngoài;
- + Thay mới trần la phong tôn;
- + Chống thấm sê nô ;
- + Thay mới cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, khung nội, khung ngoại mục nát;
- + Lát gạch nền nhà;
- + Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây

Các đơn vị thống nhất ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục như trên và đề nghị phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đồng thời tăng tuổi thọ công trình.

Biên bản này làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa, trang bị trong thời gian tới phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường./.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Hải

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra xác định hiện trạng trường TH-THCS Ngọc Bay

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2025, tại Trường TH-THCS Ngọc Bay chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở vật chất, các công trình cấp thiết phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường với các thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện phòng Kinh tế xã Ngọc Bay:

- Ông: Phan Khắc Lương Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Công Vĩnh Chức vụ: Chuyên viên

3. Đại diện Trường TH-THCS Ngọc Bay:

- Bà: Lê Thị Mỹ Lệ Chức vụ: Hiệu trưởng

B. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục kiểm tra, đánh giá:

* TH-THCS Ngọc Bay – Điểm trường TH (thôn Kon Hơ Ngo).

- Nhà học 05 phòng số 1 (01 tầng)+khu vệ sinh;
- Nhà học 05 phòng số 2 (01 tầng)+khu vệ sinh.

* TH-THCS Ngọc Bay – Điểm trường THCS (thôn Măng La)

- Tường rào 03 mặt.

2. Hiện trạng công trình:

* TH-THCS Ngọc Bay – Điểm trường TH (thôn Kon Hơ Ngo).

- Nhà học 05 phòng số 1+khu vệ sinh (01 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; lớp vữa trát bị bung dộp nhiều vị trí; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ pa nô sắt bị gỉ sét, không đảm bảo ánh sáng cho học sinh; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được; Thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp bị hư hỏng, đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, không sử dụng được.

- Nhà học 05 phòng số 2+khu vệ sinh (01 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; lớp vữa trát bị bung dộp nhiều vị trí; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ pa nô sắt kính bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn; hệ thống điện bị

hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được; Thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp bị hư hỏng, đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, không sử dụng được.

* TH-THCS Ngọc Bay – Điểm trường THCS (thôn Măng La)

- Tường rào 03 mặt: Tường rào lưới B40 bị mục nát, gỉ sét, trụ bị gãy đổ, không đảm bảo an toàn tài sản của nhà trường.

3. Phương án sửa chữa:

* TH-THCS Ngọc Bay – Điểm trường TH (thôn Kon Hơ Ngo).

- Nhà học 05 phòng số 1+khu vệ sinh (01 tầng):

+ Sơn tường trong và ngoài;

+ Chống thấm sê ;

+ Thay mới cửa sổ pa nô;

+ Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

+Thay mới thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp bị hư hỏng, đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, không sử dụng được.

- Nhà học 05 phòng số 2+khu vệ sinh (01 tầng):

+ Sơn tường trong và ngoài;

+ Chống thấm sê nô

+ Thay mới cửa sổ pa nô sắt kính bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn;

+ Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

+ Thay thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp nước

* TH-THCS Ngọc Bay - Điểm trường THCS (thôn Măng La)

- Tường rào 03 mặt: Làm lại tường rào

C. KẾT LUẬN

Các đơn vị thống nhất ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục như trên và cần thiết phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đồng thời tăng tuổi thọ công trình.

Biên bản này làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa, trang bị trong thời gian tới phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường./.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Mỹ Lệ

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Khắc Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra xác định hiện trạng trường TH-THCS Vinh Quang

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại Trường TH-THCS Vinh Quang chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở vật chất, các công trình cấp thiết phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường với các thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện phòng Kinh tế xã Ngọc Bay:

- Ông: Phan Khắc Lương Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Công Vĩnh Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện Trường TH-THCS Vinh Quang:

- Bà: Bùi Như Thảo Chức vụ: Hiệu trưởng

B. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục kiểm tra, đánh giá:

- * TH-THCS Vinh Quang – Điểm chính cơ sở 1 (thôn Phương Quý 2).
- Nhà hiệu bộ (05 phòng) điểm chính cơ sở 1:
- * TH-THCS Vinh Quang – Điểm cơ sở 2 cấp Tiểu học (thôn KonHngo)
- Nhà học 10 phòng (02 tầng).
- * TH-THCS Vinh Quang - Điểm cơ sở 3 cấp THCS (thôn Phương Quý 2)
- Cổng tường rào.

2. Hiện trạng công trình:

- * TH-THCS Vinh Quang – Điểm chính cơ sở 1 (thôn Phương Quý 2).
 - Nhà hiệu bộ (05 phòng) điểm chính cơ sở 1: Mái lợp ngói bị bể vỡ, gây dột vào mùa mưa; xà gồ gỗ bị mối mọt, hư hỏng; Trần la phong tôn bị mục nát, bung nhiều vị trí; đà trần gỗ bị mối mọt, hư hỏng hầu hết; tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; lớp vữa bị bung dột nhiều vị trí; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; Nền lát vữa xi măng bị bung dột hầu hết; cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- * TH-THCS Vinh Quang – Điểm cơ sở 2 cấp Tiểu học (thôn KonHngo)

- Nhà học 10 phòng (02 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây; Nền lát gạch 400*400 bị bung dộp nhiều chỗ.

* TH-THCS Vinh Quang - Điểm cơ sở 2 cấp THCS (thôn Phương Quý 2)

- Cổng tường rào: Tường rào xây gạch 03 mặt gồm mặt trước, sau và 01 mặt bên bị nghiêng, nứt, một số đoạn bị đổ hoàn toàn ra mặt đường dân sinh, gây nguy hiểm cho người qua lại và không an toàn, không bảo vệ được tài sản nhà trường.

3. Phương án sửa chữa:

* TH-THCS Vinh Quang – Điểm chính cơ sở 1 (thôn Phương Quý 2).

- Nhà hiệu bộ (05 phòng) điểm chính cơ sở 1:

- + Thay mái ngói bằng mái tôn;
- + Thay trần la thông tôn bị mục nát, bung nhiều vị trí;
- + Sơn lại tường trong và ngoài bị ;
- + Chống thấm sê nô
- + Lát mới gạch nền;
- + Thay cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét;
- + Thay hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

* TH-THCS Vinh Quang – Điểm cơ sở 2 cấp Tiểu học (thôn KonHngo)

- Nhà học 10 phòng (02 tầng):

- + Sơn tường trong và ngoài ;
- + Chống thấm sê nô bị thấm,
- + Thay cửa sổ sắt kính bị gỉ sét;
- + Thay hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây;
- + Lát mới gạch nền;

* TH-THCS Vinh Quang – Điểm cơ sở 2 cấp THCS (thôn Phương Quý 2)

- Cổng tường rào:

- + Làm mới tường rào xây gạch 03 mặt gồm mặt trước, sau và 01 mặt bên


C. KẾT LUẬN

Các đơn vị thống nhất ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục như trên và đề nghị phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đồng thời tăng tuổi thọ công trình.

Biên bản này làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa, trang bị trong thời gian tới phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường./.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Bùi Thị Như Thảo

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Khắc Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra xác định hiện trạng trường Tiểu học Cao Bá Quát

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát - Điểm trường thôn Kon Hongo Ktu chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở vật chất, các công trình cấp thiết phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường với các thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện phòng Kinh tế xã Ngọc Bay:

- Ông: Phan Khắc Lương Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Công Vĩnh Chức vụ: Chuyên viên

3. Đại diện Trường Tiểu học Cao Bá Quát:

- Bà: Doãn Kim Huế Chức vụ: Hiệu trưởng

B. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục kiểm tra, đánh giá:

* Tiểu học Cao Bá Quát - Điểm trường thôn Kon Hongo Ktu.

- Khu hiệu bộ (01 tầng);
- Nhà học 03 phòng.
- Khu vệ sinh chung.

2. Hiện trạng công trình:

- Khu hiệu bộ (01 tầng): Mái lợp ngói bị bể vỡ, cầu phông, li tô, xà gồ gỗ bị mối mọt, hư hỏng hầu hết; Trần la phông tôn bị gỉ sét, bung một số vị trí; tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ gỗ kính bị mối mọt, hư hỏng khung nội, khung ngoại; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- Nhà học 03 phòng: Mái lợp ngói bị bể vỡ, cầu phông, li tô, xà gồ gỗ bị mối mọt, hư hỏng hầu hết; tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ gỗ kính bị mối mọt, hư hỏng khung nội, khung ngoại; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- Khu vệ sinh chung: Thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp bị hư hỏng, đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, không sử dụng được; cửa đi hị hư hỏng; tường trong và ngoài bị rêu mốc, bong tróc lớp sơn; Nền lát gạch Ceramic bị bung dộp; hệ thống điện bị hư hỏng;

3. Phương án sửa chữa:

- Khu hiệu bộ (01 tầng):

+ Thay mới mái tôn;

+ Thay trần la phong tôn bị gỉ sét, bung một số vị trí;

+ Sơn tường trong và ngoài

+ Chống thấm sê nô

+ Thay cửa sổ gỗ kính bị mối mọt, hư hỏng khung nội, khung ngoại;

+ Thay hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- Nhà học 03 phòng:

+ Thay mới mái;

+ Sơn tường trong và ngoài ; Chống thấm sê nô ;

Thay cửa đi, cửa sổ gỗ kính bị mối mọt, hư hỏng khung nội, khung ngoại;

+ Thay hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

- Khu vệ sinh chung:

+ Thay mới Thiết bị vệ sinh như xí bệt, lavabo, đường ống cấp;

+ Thay cửa đi hị hư hỏng;

+ Sơn tường trong và ngoài;

+ Nền lát gạch Ceramic mới

C. KẾT LUẬN

Các đơn vị thống nhất ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục như trên và cần thiết phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đồng thời tăng tuổi thọ công trình.

Biên bản này làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa, trang bị trong thời gian tới phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường./.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Đoàn Kim Huệ

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Phan Khắc Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra xác định hiện trạng trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2025, tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn - Điểm trường chính thôn Măng La chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở vật chất, các công trình cấp thiết phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường với các thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện phòng Kinh tế xã Ngọc Bay:

- Ông: Phan Khắc Lương Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Công Vĩnh Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện Trường Tiểu học Đặng Trần Côn:

- Bà: Phan Thị Đông Chức vụ: Hiệu trưởng

B. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục kiểm tra, đánh giá:

* Tiểu học Đặng Trần Côn - Điểm trường thôn Măng La.

- Nhà học 08 phòng (02 tầng);
- Nhà học 06 phòng (02 tầng).

2. Hiện trạng công trình:

- Nhà học 08 phòng (02 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;
- Nhà học 06 phòng (02 tầng): tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; sê nô bị thấm, gây rêu mốc; cửa đi pano gỗ kính, cửa sổ gỗ kính bị mối mọt, hư hỏng khung nội, khung ngoại hầu hết, bản lề hư hỏng, không đảm bảo an toàn bảo vệ tài sản; hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

3. Phương án sửa chữa:

- Nhà học 08 phòng (02 tầng): + Sơn tường trong và ngoài bị bong tróc lớp sơn; + Chống thấm sê nô; + Thay mới cửa đi, cửa sổ sắt kính bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn; + Thay mới hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;
- Nhà học 06 phòng (02 tầng): + Sơn tường trong và ngoài; + Chống thấm sê nô; + Thay mới cửa đi, cửa sổ, khung nội, khung ngoại; + Thay hệ thống điện bị hư hỏng các thiết bị, đường dây, không sử dụng được;

C. KẾT LUẬN

Các đơn vị thống nhất ghi nhận hiện trạng thực tế các hạng mục như trên và đề nghị phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đồng thời tăng tuổi thọ công trình.

Biên bản này làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch xây dựng, sửa chữa, trang bị trong thời gian tới phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường./.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Thị Đông

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Khắc Lương